



ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

ISO 3834-3



**KGH INŽENJERING d.o.o.**  
**Klimatizacija**  
**grejanje**  
**hladenje**

19000 Zaječar, ul. Stanoja Gačića br. 125  
Tel: 019/ 442-477; fax: 019/ 442-478  
Banka Intesa: 160-240148-51  
Raiffeisen banka: 265-4510310000163-67

**PIB: 104218744; MB: 20117192**  
**www.kgh.co.rs**  
**e-mail: office@kgh.co.rs**

## **UPUTSTVO ZA RUKOVANJE KOTLOM ZA AUTOMATSKO SAGOREVANJE SITNIH UGLJEVA**

### **Montaža :**

Kotao montirati na ravnu tvrdnu površinu , povezati razvod tople i dovod povratne vode sa kotлом ( holenderski ili prirubnički spoj zavisno od snage kotla ) . Ukoliko na kotlu ima mesta za ventil sigurnosti ugraditi ga na kotao ili ako nema ventil ugraditi na deo cevovoda što bliže kotlu tako da izmedju ventila sigurnosti i kotla nema nijednog zapornog ventila .

Maksimalni radni pritisak kotla je 4 bara .

Maksimalna radna temperatura 90 °C .

Ventilator dimnih gasova povezati sa dimnjakom metalnim čunkom ili spiralnom Al cevkom istog prečnika kao i izlaz iz ventilatora .

Visina dimnjaka zavisi od visine okolnih objekata oko kotlarnice i treba da bude minimalno 5 metra .

Elektro komandni orman povezati na struju ( 220 ili 380 V ) zavisno od veličine kotla i ugradjene opreme ( motor ventilatora 220 ili 380 V ) .

Proveriti da li su dobro pritegnute navrtke M10 za spajanje usipnog koša za ugalj sa telom kotla .

Proveriti da li su dobro pritegnute navrtke poklopca za čišćenje letećeg pepala i poklopca za čišćenje dimnih cevi sa gornje strane kotla .

### **Puštanje u rad :**

Kotao napuniti vodom , ispustiti vazduh iz instalacije .

Prvi korak je povezivanje kotla na elektro mrežu ili ako je monofazni priključak ( ubodemo viljušku u utičnicu ) . Kada smo povezali komandni orman na displeju ormana će nam se pojaviti početni displej .

Grebenasti prekidači za ventilator ima položaj RUČNO ( 1 ) i AUTO ( 2 ) , uključimo ručno ventilator da proverimo da li radi ( ako je trofazni motor ventilatora proverimo vizuelno smer okretanja propeleru za hladjenje motora ventilatora , MORA DA BUDE U SMERU KAZALJKE NA SATU ) .

Grebenasti prekidači za BUBANJ ima položaj RUČNO ( 1 ) i AUTO ( 2 ) , uključimo ručno da proverimo da li radi ( ako je BELIMO mali narandasti motor za doziranje ) proverimo vizuelno smer okretanja ( MORA DA BUDE U SMERU KAZALJKE NA SATU ) .

Pre potpaljivanja kotla na displeju automatike zadajemo željenju temperaturu i ostale parametre rada kotla . Na displeju očitavamo parametre temperature vode, dimnih gasova vreme rada i vreme pauze .

Nakon provere ventilatora i bubenja na kome se odvija sagorevanje možemo početi sa punjenjem usipnog koša ogrevom evom . Kada smo napunili usipni koš počinjemo sa potpaljivanjem tako što na komandnom ormanu ulazimo u režim " potpaljivanje - čišćenje " ( F9 CIS ) , grebenaste prekidače za ventilator i bubenj postavimo u položaj 2 - AUTO i pomoću brenera ili hepo kockice vršimo potpaljivanje .

*Obavezno proveriti dali su vrata na usipnom košu dobro zatvorena .  
Obavezno proveriti dali su vrata pepeljare dobro zatvorena .*

### **Potpaljivanje kotla :**

*Skinuti poklopac sa otvora cevi za potpaljivanje koja se nalazi sa prednje strane kotla iznad vrata pepeljare .*

*Na komandnom ormanu uključiti režim " potpaljivanje - čišćenje " ( F9 CIS ) ili grebenastim prekidačem uključiti ventilator ( na ručno ) a doziranje ostaviti isključeno .*

*Najlakše je potpaliti kotao plinskom bocom i brenerom , prineti plamen o otvor cevi za potpaljivanje i sačekati 2 do 3 minuta da se dobro raspali ugalj ili pelet na bubnju . Kada kroz otvor za posmatranje plamena vidimo da se pojavljuje plamen kroz sloj goriva , skloniti brener i zatvoriti otvor cevi za potpaljivanje .*

*Nakon 5 do 20 minuta kada vidite da se plamen raširio po celoj dužini bubnja za sagorevanje , treba izlazimo iz režima " potpaljivanje - čišćenje " ( F9 rAd ) i kotao nastavlja sa radom .*

*Ukoliko smo tokom potpaljivanja prekidačem uključili ručno ventilator a bubanj je bio isključen , sada kada se ugalj upalio i razvio se plamen po celoj dužini bubnja treba okrenuti prekidače za ventilator i bubanj u položaj AUTO i kotao nastavlja sa radom u skladu sa zadatim parametrima .*

### **Podešavanje količine uglja za sagorevanje ( snage kotla ) :**

*Na malim kotlovima snage do 60 kW ( A40 i A60 ) za pogon bubnja na kome gorivo sagoreva koristi se elektromotorni pogon BELIMO obrtnog momenta 40 Nm koji je obujmicom pričvršćen za osovinu i ugradjen u nosač na oplati kotla .*

*Elektromotorni pogon je sa jako malim brojem obrtaja , potrebno je 480 sekunde ( 8 minuta ) da bubanj napravi pun krug .*

*Vreme doziranja ( okretanja bubnja ) je u intervalu od 1 do 10 sekunde a vreme mirovanja bubnja treba izabrati u intervalu od 1 do 5 minuta .*

*Ukoliko izaberemo veće vreme mirovanja bubnja i kraće vreme doziranja ogreva temperatura dimnih gasova će biti niža a samim tim i snaga kotla manja .*

*Temperatura dimnih gasova ne bi trebala da je niža od 140 °C .*

*Ukoliko izaberemo kraće vreme mirovanja bubnja i duže vreme doziranja uglja temperatura dimnih gasova će biti viša a samim tim i snaga kotla veća .*

*Temperatura dimnih gasova ne bi trebala da je viša od 220 °C .*

*Kotlovi veće snage od 100 do 450 KW ( A100 .....A450 ) imaju mehanizam sa polugom za okretanje bubnja. Elektromotor snage 90 W preko reduktora i mehanizma sa PVC zupčanicima pretvara obrtno u pravolinjsko kretanje ( gore - dole ) .*

*Ovakav mehanizam omogućava pauzu u doziranju ogreva u trajanju od 2 minuta i doziranje ( okretanje bubnja ) za 3 do 5 ° .*

*Na mehanizmu se nalazi vijak M6 koji kada se pritegne u krajnji gornji položaj " broj 10 " omogućava brzo podizanje temperature vode i maksimalnu snagu kotla .*

*U zavisnosti od vrste goriva , granulacije i potrebne snage kotla vijak treba postaviti u položaj od 2 do 10 .*

*Postoji mogućnost povećanja vremena pauze u doziranju na taj način što će parametar F5 ( vreme doziranja ) biti postavljen na vrednost od 90 sekunde a parametar F6 ( vreme pauze ) biti postavljeno na vrednost od 1 do 5 minuta .*

*Ovim kombinacijama možemo u zavisnosti od vrste ogreva lako da podesimo snagu kotla i kvalitet sagorevanja .*

## **Čišćenje kotla :**

Pepeo se čisti po potrebi ( na 1 do 2 dana ) iz pepeljare ispod bubenja za sagorevanje .

Količina pepela zavisi od vrste goriva

Tokom čišćenja pepela iz pepeljare preporučeno je da ventilator bude uključen ali pod uslovom da izbacivanje pepela ne traje dugo ( 10 minuta ) jer onda može da dodje do gašenja plamena pa treba kotao ponovo potpaliti .

Tokom čišćenja može da se uključiti režim " potpaljivanje - čišćenje " ( F9 CIS ) ili ( ponekad je jednostavnije i brže ) se grebenasti prekidač za ventilator prebaci ( na ručno ) a doziranje se isključi .

Leteći pepeo se čisti ( na 1 do 2 meseca ) kroz bočni poklopac sa leve ili desne strane kotla , dok se izvlači leteći pepeo iz ovih komora treba otvoriti vrata pepeljare , ventilator uključiti ručno a doziranje ( bubenj ) isključiti ili grebenasti prekidači ostaju u položaj za automatski rad a uključiti se režim " potpaljivanje - čišćenje " ( F9 CIS ) .

Ako čišćenje traje do 30 minuta ne postoji opasnost da se zagasi žar na bubenju .

Nakon čišćenja dobro namestiti poklopce .

Turbulatore u dimnim cevima treba čistiti na 1 do 2 meseca ili minimalno 3 puta tokom sezone .

Do turbulatora se dolazi skidanjem poklopca sa gornje strane kotla , poklopac je sa šarkama tako da je olakšano otvaranje i zatvaranje . Vrata pepeljare se otvore , ventilator uključiti ručno a doziranje ( bubenj ) isključiti ili grebenasti prekidači ostaju u položaj za automatski rad a uključiti se režim " potpaljivanje - čišćenje " ( F9 CIS ) .

Ako čišćenje traje do 30 minuta ne postoji opasnost da se zagasi žar na bubenju .

Nakon čišćenja dobro zatvoriti poklopac . Ukoliko se ne zatvori dobro poklopac sa gornje strane kotla , kotao ne radi dobro .

Bubanj na kome sagoreva ogrev možemo da okrenemo brzo za ceo krug i na taj način ispraznimo usipni koš ( presipamo ogrev iz usipnog koša u pepeljaru ) .

## **Ako je bubanj zaglavio zbog šljake ili lepljivih naslaga i pogon nema snagu da okreće onda treba postupiti na sledeći način :**

- Kod malih kotlova sa elektromotornim pogonom BELIMO treba ključem 13 odustupiti navrtke M8 na obujmici kojom je pogon pričvršćen za osovinu bubenja , izvaditi ceo motor iz nosača koji je pričvršćen za oplatu kotla i onda rukom sa rukavicom pokušati da se pokrene bubenj ( otvore se vrata pepeljare i bubenj se povuće prema sebi OBAVEZNO KORISTITI KOŽNE RUKAVICE POVRŠINA BUBNJA JE TOPLA ) . Kada se bubenj očisti od naslaga vratiti se elektromotorni pogon u svoj nosač , stegne se obujmica i kotao stavi u rad .

Ako ne možete rukom pokrenuti bubenj treba pozvati servisera

- Kod velikih kotlova sa krivajnim mehanizmom ako motor nema snagu da okreće bubenj potrebno je ključem 10 skinuti vijak M6 koji je veza mehanizma sa polugom koja se pomera gore - dole , podigne se ručica mehanizma uvis i onda rukom što jače pritisnete polugu nadole ( u smeru kazaljke na satu ) . Kada se bubenj očisti od naslaga vratiti je vijak M6 na svoje mesto i navrtka se stegne ključem u isti položaj koji je i bio .

Ako ne možete rukom pokrenuti bubenj treba pozvati servisera

## **NA KRAJU GREJNE SEZONE OBAVEZNO DOBRO OČISTITI KOTAO .**

**DOBRO OČISTITI SVE DIMNE CEVI I TURBULATORE OD NASLAGA ČADJI .**

**ISPRAZNITI USIPNI KOŠ OD OGREVA , PROVERITI DA NEMA NASLAGA OKO OTVORA ZA PROLAZ OGREVA IZ USIPNOG KOŠA PREMA BUBNJU ZA SAGOREVANJE .**

**OŠISTITI UNUTRAŠNJE POVRŠINE OD OSTATKA OGREVA I OSTAVITI OTVORENA VRATA PEPELJARE I VRATA NA USIPNOM KOŠU .**

## **Preporučeno gorivo :**

Sitan separisani prani ugalj granulacije od 5 do 25 mm ( Lubnica , Soko , Bogovina, Banovići ..) . Košćice šljive , višnje ( ukoliko nisu sa puno ostatka ploda na košćicama , onda su košćice lepljive i ne padaju na bubanj za sagorevanje nego se lepe za zidove usipnog koša ) Ako su košćice lepljive treba ih pomešati sa nekim sitnim ugljem u odnosu 1 : 1 i tako ih koristiti .

Drveni ili bio pelet

Kada se koristi ugalj lošeg kvaliteta ( nepran ugalj sa mnogo pepela i praštine ili sitan drveni ugalj sa mnogo praštine na primer " Vreoci, Kolubara ili Kovin " ) teško je stabilizovati plamen kotla , temperatura dimnih gasova je niska , potrošnja je velika , ima puno pepela , komore za leteći pepeo se brzo pune .

Sejani neprani ugljevi granulacije ispod 5 mm su jako loše gorivo za sagorevanje u ovom kotlu .

## **Smetnje tokom rada :**

Ukoliko se ne zatvore dobro vrata pepeljare i kotao duže vremena radi sa tako nezatvorenim vratima doći će do gašenja plamena i mešanja nesagorelog uglja iz bunkera sa pepelom u pepeljari .

Ukoliko se ne zatvore dobro vrata usipnog koša imamo nekontrolisano uvodjenje vazduha u zonu sagorevanja , kada se isključi ventilator ( postignuta je radna temperatura vode ) dim izlazi kroz ta vrata u kotlarnicu , postoji opasnost od paljenja ogreva u usipnom košu i gašenja plamena ukoliko ima malo goriva u spremniku .

Ukoliko se izabere suviše kratko vreme doziranja uglja posle nekog vremena doći će do gašenja plamena . Sav ugalj sagori , malo se doda svežeg ogreva ( vreme doziranja je kratko ) u zonu sagorevanja i polako se gasi plamen .

Ukoliko se primete vibracije ventilatora tokom rada ili nepravilan rad postoji mogućnost oštećenja ili debalansiranja radnog kola ventilatora , u tom slučaju treba kontaktirati proizvodjača kotla .

Stvaranje naslaga na lopaticama radnog kola takodje izaziva vibracije u radu ventilatora . Skine se radno kolo ventilatora , očisti se od nasla ga i ponovo ugradi .

Ukoliko se zaglavi bubanj , stvorene su naslage šljake ili lepljive naslage na krejnijim segmentima plamen će polako da se ugasi .

Razlog zaglavljivanja bubenja može da bude i neispravan elektromotorni pogon kod malih kotlova ili neispravan krivajni mehanizam kod većih ali su najčešći uzrok zaglavljivanja bubenja lepljive naslage na bubenju koje nastaju usled nepotpunog sagorevanja ogreva , korišćenja neadekvatnog ogreva ili lošeg podešavanja parametra rada kotla .

## **JAKO BITNO ZA ISPRAVAN RAD I DUGOVEĆNOST KOTLA .**

**NA KRAJU GREJNE SEZONE OBAVEZNO DOBRO OČISTITI KOTAO .**

**DOBRO OČISTITI SVE DIMNE CEVI I TURBULATORE OD NASLAGA ČADJI .**

**ISPRAZNITI USIPNI KOŠ OD OGREVA , PROVERITI DA NEMA NASLAGA OKO OTVORA ZA PROLAZ OGREVA IZ USIPNOG KOŠA PREMA BUBNUJU ZA SAGOREVANJE .**

**OŠISTITI UNUTRAŠNJE POVRŠINE OD OSTATKA OGREVA I OSTAVITI OTVORENA VRATA PEPELJARE I VRATA NA USIPNOM KOŠU .**

**PROVERITI STANJE ZAPTIVNIH PLEHENICA NA VRATIMA SPREMNIKA I VRATIMA PEPELJARE KAO I NA BOČNIM POKLOPCIMA ZA ČIŠĆENJE PEPELA , AKO SU PLEHENICE IZGORELE ( STVRDNUTE SU ) TREBA IH OČISTITI OD NASLAGA ČADJI ILI PO POTREBI ZAMENITI NOVIM .**

**OBAVEZNO PODMAZATI LEŽAJEVE BUBANJA ZA SAGOREVANJE , NALAZE SE ISPOD OPLATE SA LEVE I DESNE STRANE KOTLA NEPOSREDNO ISPOD OTVORA ZA ULAZ SVEŽEG VAZDUHA .**